

## HL570, HL522 & HL520

### Farbumstellung von Geruchsverschlusseinsatz, Schraubventil und Siebeinsatz


Die Farbumstellung erfolgt aus designtechnischen Gründen. Durch die Verwendung dunklerer Bauteile wird eine optisch dezentere Einbindung im verbauten Zustand erreicht, sodass die Komponenten weniger hervorstechen und sich stimmiger in das Gesamtbild einfügen.

Dies bedeutet, dass folgende Bauteile - der Geruchsverschlusseinsatz, das Schraubventil und der Siebeinsatz von weiß bzw. blau auf den Farbton dunkelgrau umgestellt wurden. Betroffen sind hier der Duschablauf HL570 FlexBox sowie der Brausetassensiphon HL520 & HL522.

Ein Vorher / Nachher Vergleich sowie eine detaillierte Auflistung der betroffenen Artikel ist unterhalb dargestellt.

Weißer Bauteile

Dunkelgraue Bauteile



Hauptartikel	Ersatzteile	Zubehör
HL570	HL0570.1E	HL522.1
HL570/Plano	HL0570.2E	HL522.11
HL570.0	HL0570.5E	HL522.2
HL570.0-Plan	HL0570.6E	HL522.3
HL520F	HL0570.1E-Plan	
HL520F.0	HL0570.7E-Plan	
HL520FE	HL0570.1EDA	
HL520FEW		
HL520FJIKA	HL0520.1E	
HL520F/Plano		
HL520F/Rondo	HL0522.1E	
HL522V	HL0522.1XE	
HL522V.0	HL0522.1XLE	
HL522VDA	HL0522.2E	
HL522N/Plano		
HL522N/Rondo	HL0523.1E	
HL522KE	HL0523N.1E	
HL522KE.0		
HL522ALVA		
HL522KE.L		
HL522KE.L.0		
HL522KE.XL		
HL522KE.XL.0		
HL523NATN		

Verfügbar ab: Sofort

Preis: siehe Preisliste / bleibt gleich