

HL570, HL522 & HL520

Промяна на цвета на водния затвор, винтовата част на изпускателя и ситото


Промяната в цвета се дължи на дизайнерски причини. Чрез използване на по-тъмни компоненти се постига визуално по-дискретна интеграция, за по-добър краен резултат, така че компонентите да изпъкват по-малко и да пасват по-хармонично в цялостната картина.

Това означава, че следните компоненти – водния затвор, винтовата част на изпускателя и ситото – са променени от бяло или синьо към нюанс на тъмносив цвят. Тук са засегнати сифонът за плоски душ корита HL570 FlexBox и сифоните за душ кабина HL520 и HL522.

По-долу е показано сравнение преди и след, както и подробен списък на засегнатите артикули.

Бели компоненти

Тъмносиви компоненти



Основен артикул	Резервни части	Принадлежности
HL570	HL0570.1E	HL522.1
HL570	HL0570.2E	HL522.11
HL570.0	HL0570.5E	HL522.2
HL570.0-Plan	HL0570.6E	HL522.3
HL520F	HL0570.1E-Plan	
HL520F.0	HL0570.7E-Plan	
HL520FE	HL0520.1E	
HL520F	HL0522.1E	
HL522V	HL0522.1XE	
HL522V.0	HL0522.1XLE	
HL522N		

Налични от: Сега

Цена: вижте ценовата листа / остава същата